Gemeinde Twann-Tüscherz

■BKW

ENGINEERING

Infragon

Zustandsaufnahme privater Abwasseranlagen (ZpA)



Projektinhalt



- 1. <u>Einleitung Projektauslöser</u>
 - a) Situation der best. privaten Abwasseranlagen vs. Gesetzgebung
 - b) Ziel
- 2. <u>Vorgehen:</u>
 - a) Aufnahmen
 - b) Schadenbeurteilung
 - c) Massnahmendefinition
 - d) Dokumentation
 - e) Umsetzung
 - f) Alles saniert, wie weiter?

1. a) Projektauslöser → Einleitung



Situation bei den öffentlichen Abwasseranlagen:

Die öffentlichen Leitungen wurden unterhalten, untersucht und saniert.

Situation bei den privaten Abwasseranlagen:

Lage, Zustand, und Pflichten i. d. R. ungenügend bekannt

Kanton Bern

Länge Abwasseranlagen

Öffentlich ~ 5'000 km

Privat ~10'000 km

1. a) Projektauslöser → Gesetzgebung



Es ist untersagt, Stoffe die Wasser verunreinigen können, in Gewässer einzubringen oder versickern zu lassen. Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür (GSchG Art. 3)

Die Eigentümer von Abwasseranlagen sorgen dafür, dass diese sachgemäss bedient, gewartet und unterhalten werden. Die Behörden können die von ihnen angeordneten Massnahmen zwangsweise durchsetzen (Art. 53 GSchG).

Gemäss kantonalem Gewässerschutzgesetz (KGSchG) Art. 21 üben die Gemeinden die Aufsicht über den Gewässerschutz aus und bezeichnen eine Fachstelle mit den Gewässerschutzverantwortlichen.

Gemäss KGV Art. 6 obliegt den Gemeinden die Kontrolle des Unterhalts und Betriebes sämtlicher Abwasseranlagen.

1. b) Projektauslöser → Ziel (Gewässerschutz)







....drum Sorge tragen zu diesem ,selbstverständlichen' wichtigen Gut!!

...das wollen wir nicht !!!!!









- Projektumfang & Inhalt gem. Konzept
- Basierend auf den Vorgaben vom AWA

Aufnahmen:

- Leitungen
- Schächte
- Versickerungsanlagen

Bis Anschlusspunkt an öffentliche Kanalisation - unabhängig von der Parzellengrenze

Was wurde untersucht?



ENGINEERING

Infragon









- Schiebkamera
- 70m Kabel
- Verlaufsmessung (georeferenziert)
- Befahrung von Einläufen möglich
- Aufnahmen ab ca. DN100 möglich

Was wurde untersucht?


Schächte



Schlammsammler







Was wird untersucht?

ENGINEERING Infragon

■BKW

Versickerungsanlage (z.B. Versickerungsschacht)





⚠ Terminierung (auch falls nur Regenabwasser)

⚠ Untersuchung (dauert ca. 2-3 St.)

A Leitungszugang notwendig!








Hinweise:


- Kein «Unterhalt» → ohne Reinigung!
 - TV vor Sanierung vor Sanierung wieder nötig!
- Projektrahmen (nur bis Gebäudefassade)
- Kein Anspruch auf «Lagegenauigkeit»





ENGINEERING

Infragon









Ein paar Beispiele....

Zustand Schmutz- und Mischabwasserleitungen



Infragon





Die Folgen sind....

Ausfliessen von verschmutztem Abwasser=> Grundwasserverschmutzung Eindringen von sauberem Grundwasser => Belastung ARA Rückstau von Abwasser => Überfluten des Kellers, Bauschäden

■BKW

ENGINEERING Infragon

Andere Beispiele....

Zustand Schmutz- und Mischabwasserleitungen





Die Folgen sind....

Ausfliessen von verschmutztem Abwasser=> Grundwasserverschmutzung Eindringen von sauberem Grundwasser => Belastung ARA Rückstau von Abwasser => Überfluten des Kellers, Bauschäden


Andere Beispiele.... Zustand Schmutz- und Mischabwasserschächte













Oberflächliche Versickerung von Regenwasser über eine begrünte Humusschicht ist in jedem Fall zu bevorzugen!



Gutes Beispiel



Schlechte Beispiele



Oberflächliche Versickerung von Regenwasser über eine begrünte Humusschicht ist in jedem Fall zu bevorzugen!

2. c) Vorgehen → Massnahmenplanung



Aufgrund des Schadenbilds werden die Sanierungsmassnahmen in folgende Kategorien unterschieden:

Leitungen

Reparatur Örtliche Massnahmen durch Robotertechnologie

Renovierung Gesamte Haltung durch Relining Erneuerung Gesamte Haltung durch Ersatz

Infagon prüft vor allem die technische Machbarkeit einer Innensanierung, (keine Detailplanung, keine Wirtschaftlichkeitsprüfungen mit Variantenvergleich)

Schachtanlagen inkl. Versickerungsanlagen


Massnahmen werden durch Baumeister oder Gartenbaufirma umgesetzt



2. d) Vorgehen → Dokumentation

- -Situation mit Anlagenbestand
- -Anlageattribute (schadhafte)
- -Zustandsbewertung
- -Massnahmenbeschrieb
- -Kostenschätzung
- -Sanierungsdringlichkeit

Massnahmen sind als eine mögliche Sanierungsvariante (Vorschlag) zu betrachten.






OSTAG Ingenieure AG, 3400 Burgdorf H:logagivorlagen\SWWzpaldoku_LGE\Massnahmerplan_01.doca 11.04.2020

2. d) Vorgehen → Dokumentation

Videos & Kanalfernsehprotokolle







2. e) Vorgehen → Umsetzung



Informationsanlass (inkl. Dokumentationsabgabe)

Fragestunde

Massnahmenumsetzung seitens Eigentümer



2. f) Vorgehen → alles saniert, wie weiter?




ENGINEERING

Infragon


Schaden Abwasserleitung



Bei der Kanaluntersuchung im Rahmen der SAA 2010 wurden in der Leitung Risse und leichte Ausbrüche der Rohre festgestellt. Die Leitung ist noch Funktionstüchtig



6 Jahre später vor der Sanierung mittels Inliner fehlen Rohrwandungen und die Leitung ist zum Teil eingestürzt. Das Erdreich ist sichtbar. Die Leitung ist nicht mehr Funktionstüchtig



Die Leitung wurde mittels Inliner renoviert. Eine Dichtheitsprüfung wurde durch die Fa. KFS durchgeführt und bestanden.

H:\ogag\vorlagen\SWW\Praxisbeispiele\Zustandsaufnahme\Entwicklung Schäden\Schadensbild Abwasserleitung.docx

07.12.2016/fab

.....wir danken für Ihre Aufmerksamkeit....

.....und stehen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung